


Particolari di dettaglio



Intonaco prospetto verso cortiletto interno


Analisi del degrado

- a** - Intonaco degradato, sono presenti zone localizzate dove l'intonaco presenta segni di degrado a causa agenti atmosferici.
- b** - Alterazione cromatica della tinteggiatura.

Intervento di risanamento

- 1** - Rimozione di depositi superficiali e residue di pregressi infiltrazioni di acqua piovana.
- 2** - Rimozione delle eventuali parti di intonaco in fase di distacco e rifacimento in malta di calce idraulica o biocalce.
- 3** - Stesura di due mani di tinta a calce a pennello.
- 4** - Applicazione di isolante e tinta a calce in due strati.

Particolari di dettaglio



MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
PALAZZO MEZZABARBA (Cod. int. 159)

**PROGETTO ESECUTIVO**

Data	Luglio 2020
Responsabile del procedimento	Arch. Mara Latini
Il Dirigente del Settore LLPP.	Arch. Mara Latini

Titolo	<b>RIPRESE FOTOGRAFICHE DI DETTAGLIO RILIEVO GEOMETRICO E MATERICO ANALISI DEL DEGRADO DESCRIZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO</b>
	Prospetto verso cortiletto interno

Elaborato	<b>B - 01</b>
Progettista	arch. Vito Pasi
Collaboratori	arch. Teresio Fasani arch. Angelo Di Meo